

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/680,KOMUNIKAT-MAZOWIECKIEGO-WOJEWODZKIEGO-INSPEKTORA-OCHRONY-SRODOWISKA-z-dnia-16-07.html>
19.05.2024, 06:26

Strona znajduje się w archiwum.

16.07.2012

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 16. 07. 2012 r. w sprawie wycieku oleju napędowego na terenie Stacji Paliw w Radzyminie

Kierownik Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim został powiadomiony, że w dniu 13 lipca 2012 r. o godz. 20⁰⁰ doszło do wycieku oleju na terenie Stacji Paliw LOTOS Nr 1073 w miejscowości Radzymin ul. Wyszyńskiego 3 w powiecie wołomińskim. Według wstępnych ustaleń, wyciek oleju napędowego nastąpił wskutek rozszczelnienia się przewodu paliwowego podczas przeładunku paliwa z cysterny samochodowej do podziemnego zbiornika magazynowego. Przyczyną wycieku najprawdopodobniej było niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przeładunku oleju napędowego przez pracowników obsługujących przeładunek. W wyniku wycieku doszło do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi rowu odwodnieniowego na odcinku około 100 m oraz rzeki Beniaminówka na odcinku około 1 km .

Przybyłe na miejsce jednostki PSP zabezpieczyły teren zdarzenia oraz ustawiły zapory w postaci rękawów sorpcyjnych oraz mat słomianych. Inspektorzy WIOŚ z Delegatury w Mińsku Mazowieckim oraz z Delegatury w Ciechanowie przeprowadzili wizję w terenie. Podczas oględzin pobrano próbki wody z rzeki Beniaminówka do wykonania analiz w laboratorium.

O zdarzeniu powiadomiono odpowiednie służby oraz organy.

Ilość zanieczyszczeń, które przedostały się do środowiska wodnego zostanie ustalona podczas rozpoczętej w poniedziałek, 16 lipca, kontroli interwencyjnej przeprowadzonej przez inspektora WIOŚ Delegatura w Mińsku Mazowieckim na terenie Stacji Paliw, gdzie doszło do niekontrolowanego wycieku oleju napędowego.

[Następny Strona](#)

